

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ДС

№56 «Северяночка»



Т.В. Ревкова

ПАСПОРТ
доступности объекта
социальной инфраструктуры
(ОСИ) №2
Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения детский сад
№56 «Северяночка»

Нижневартовск 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №56 «Северяночка»
- 1.2. Адрес объекта: 628609, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нижневартовск, улица Дружбы Народов 14 А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3347,5 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 8441 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта 1986.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт производится ежегодно, капитальный ремонт будет произведен по факту выделения денежных средств.

Сведения об организации, расположенной на объекте: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №56 «Северяночка»

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №56 «Северяночка» (МБДОУ ДС №56 «Северяночка»)
- 1.7. Юридический адрес организации: 628624, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нижневартовск, ул. Дружбы Народов 14 А, телефон 8(3466) 46-53-01, 8(3466) 45-18-95, электронный адрес: mbdou56nv@yandex.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования администрации города Нижневартовска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нижневартовск, ул. Дзержинского 15, телефон: (8-3466)43-75-29, факс: 8(3466) 43-66-20, электронный адрес:do@n-vartovsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 350
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От Церковного комплекса по улице Дружбы Народов в сторону ул. Мира до остановки поликлиника УВД, маршруты:

автобусы №№ 4,11,17

маршрутное такси:1,11к,17к, ,22,25,26,27,29

От поселка У Северной рощи по ул. Лопарева до остановки Церковный комплекс, маршруты:

автобусы №№ 3,4,17

маршрутное такси:17к,22,25

От ул. Ленина по ул. Ханты-Мансийской до остановки ул. Ханты-Мансийская 19, маршруты:

автобусы №№ 5,9,21,103

маршрутное такси:2,5к,32

(Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для ее крепления (<http://www.patp2-nv.ru/monitoring/>))

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки (Поликлиника УВД) пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 145 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4-6 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да, адаптирован частично

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (пологие подъемы и спуски)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г) ДУ (У) ВНД (К, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, У) ВНД (С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (У) ВНД (К, О, С, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О) ДУ (У) ВНД (Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	--

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД (Временно недоступно)

* Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований:

- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;
- нет альтернативных форм обслуживания;

В части СФЗ Доступно условно:

Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены, в части, технически невозможны: Решение об условной доступности принимается при исполнении следующих условий:

- согласование с представителями потребителя (ООИ) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов;
- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающего подъемника, «скаломобиля»);
- при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении);

В части СФЗ Доступно частично – избирательно (не все нозологии инвалидности);

- 1) Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досыгаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов
- 2) Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных

категорий инвалидов, а также специальные участки для их обслуживания - по варианту "Б" (СП 35-101-2001, Актуализированная редакция СП 59.13330.2016)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.1. Период проведения работ:

2021-2025;

в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График проведения работ по адаптации;

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (Доступно частично избирательно);

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ВНД (Временно недоступно);

4.3. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование: общественные объединения инвалидов (их территориальные подразделения);

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата:

Приложение №2 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График контрольных проверок (оценка результат исполнения плана по адаптации, с размещением (обновлением) информации на картах доступности: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru; www.tismgr.admhmao.ru).

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «12» 10 2022 г.,
2. Акта обследования объекта: №1 акта от «12» 10 2022 г.
3. Решения Комиссии от «12» 10 2022 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ ДС №56 «Северяночка»; 628605 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 14 «А»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1-5	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020	С	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование п. 5.1.7 СП 59.13330.2020	Устранить перепады высот, на путях движения ко входу на территорию, выше 0,015м, заменив съездом, в соответствии п. 5.1.5., п.5.1.8 СП 59.13330.2020; Обеспечить ширину, пешеходного пути, образующего съезд, включая две ступени, ведущие на входную площадку, в соответствии требованиями пп. 5.1.5, 5.1.7 СП 59.13330.2020; Устранить нижнюю грань (порог) калитки в соответствии п. 6.1.5 СП 59.13330.2020; - Контрастная маркировка входной калитки (яркая, контрастная покраска опорных столбов калитки и нанесение контрастной, поперечной полосы на

								пологнe самой калитке, на высоте не ниже 1,2 м., не выше 1,5 м.)
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	6,7,10,13	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020	К, О, С	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование п. 5.1.3. п. 5.1.10 СП 59.13330.2020	Нанести контрастную маркировку путей движения на территории объекта, а именно, контрастная маркировка ограждения (забора), бордюрных камней методом окрашивания; Обеспечить устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками; Запланировать проведение ремонтных работ покрытий пешеходных дорожек на путях движения с асфальтным покрытием в соответствии требованиями ГОСТ 33150-2014 Обеспечить наличие съездов (в соответствии п.5.1.5 СП 59.13330.2020), по всей ширине пешеходного пути, в местах примыкания пешеходной дорожки и проезжих, внутридворовых, путей;
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	К, О, С	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование	Определить круг собственников территорий, на которых расположены пути движения от ближайшей ООТ. Сообщить, собственникам территорий на путях движения от ООТ к объекту, о необходимости незамедлительно

					СП 59.13330.2020	привести подконтрольные им участки, в соответствии с требованиями СП и ГОСТ, в связи с оказанием на объекте услуг для людей с инвалидностью и МГН, так как при следовании к объекту для получения услуги возникает риск причинения вреда здоровью людей с инвалидностью и МГН.
--	--	--	--	--	------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	-	1-7, 10, 13	Текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ ДС №56 «Северяночка»; 628605 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 14 «А»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	25-29	Не соответствует Требованиям п.5.1.11, СП 59.13330.2020	К, С, О	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование СП 59.13330.2020	Ремонт входной лестницы: Произвести установку ограждения наружной лестницы, расположенной на входной группе, с установкой перил в соответствии с требованиями ГОСТ и п.5.1.13, СП 59.13330.2020, с обязательным наличием направляющих завершений, с удлинением в приделах 0,3 м., относительно марша лестницы. Обустроить перед входом (выходом) тактильно-контрастные указатели. (СП 59.13330.2016 п. 5.1.10)

2.2	Пандус (наружный)	есть	-	8,11, 10	Не соответствует Требованиям п.5.1.16, СП 59.13330.2020	К, С, О, Г,		Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирую щими данное требование СП 59.13330.2020	По продольным краям марша пандуса установить бортики высотой не менее 0,05 м. К Пандусу установить двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м;
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	Размер площадки входной группы не соответствует требованиям п.6.1.4. СП 59.13330.2020	К, С, О		-	Технические решения не возможны, требуются компенсирующие мероприятия, связанные с оказанием ситуативной помощи на объекте;
2.4	Дверь (входная)	есть	-	32,34	Не соответствие требованиям СП пп .6.1.5; 6.1.7. СП 59.13330.2020	К, С, Г, О, У		Привести в соответствие с пп .6.1.5; 6.1.7. СП 59.13330.2020	Произвести замену входных дверей с учетом требований пп .6.1.5;-6.1.7. СП 59.13330.2020 г.
2.5	Тамбур	есть	-	36	Не соответствие требованиям СП п.6.1.8-6.1.9. СП 59.13330.2020;	К		-	Технические решения не возможны, требуются компенсирующие мероприятия, связанные с оказанием ситуативной помощи на объекте;

	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-
--	-------------------------	-----	---	---	---	---	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К,О, С)	-	25-29, 32,34,36	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ ДС №56 «Северяночка»; 628605 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 14 «А»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	38,39,41, 43,46	Не соответствует требованиям п.6.2.1, 6.2.5, 6.2.6. СП59.13330.2020;	К, С, Г, О, У	Привести в соответствие п.6.2.1, 6.2.5, 6.2.6. СП59.13330.2020;	- Технические решения не возможны.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		45,47-49,52	Не соответствуют предъявляемым требованиям п.6.2.8. СП59.13330.2020, ГОСТ);	С, О	Привести в соответствие 6.2.8. СП59.13330.2020,	Произвести замену ограждения маршевых лестниц, расположенных между этажами здания, с установкой одноуровневых поручней (высота 0,9 м.) снабженных нетравмирующих завершением, с удлинением в приделах 0,3 м., относительно марша лестницы. Обустройство

								противоскользящей полосы на проступях ступеней каждого лестничного марша. Краевые ступени лестничного марша обустроить одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступени. Дополнительно: - Перила каждого лестничного марша обеспечить тактильными указателями продолжительности пути, расположенными по схеме – I, II, III (Где I – начало пути, II – середина пути, III – окончание пути.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	44	не соответствует п. 6.4.1. СП 59.13330.2020	С, К, О	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020	Обеспечить специальные устройства (пандус перекатной/пороговый) либо замену дверей с учетом требований п. 6.1.5 СП

				59.13330.2020				59.13330.2020; - Обеспечить контрастную маркировку дверного проема, либо лентой, либо методом окраски не менее 50 мм шириной по периметру проема, в рамках исполнения, дополнительно нанести контрастную маркировку ручек двери, в рамках исполнения п. 6.4.1. СП 59.13330.2020
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	8-12, 14-23	Не соответствие п.6.2.19-6.2.29 СП 59.13330.2020	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020	- Оборудовать эвакуационные выходы, с учетом перепадов высоты, переносными, пандусами, для обеспечения своевременной эвакуации пациентов в случае возникновения ЧС; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «эвакуационный выход» размером не менее 200x200 мм; - Размещение

									Тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150х150 мм с размещением на путях движения по направлению к эвакуационных выходам; Обеспечить на объекте, в рамках исполнения требований ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ Р 12.2.143-2009, а именно: наличие фотолюминесцентной эвакуационной системы с размещением на путях движения и эвакуации посетителей, включая людей с инвалидностью и МПН; Обеспечить расчетное количество Эвакуационных Кресел (ЭЛКС) Самоспас;
ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	-	8-12, 14-23, 43-49, 52, 38-41	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2020 не выявлено	К, О, С, Г, У	-			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г) ДУ (У) ВНД (К, О, С)	-	8- 12, 14- 23, 43- 49, 52, 38-41	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: обеспечить проведение аудита в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МБДОУ ДС №56 «Северяночка»; 628605 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 14 «А»

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	51,53- 55,58	Не соответствует требованиям раздела 8 СП 59.13330.2020	С, Г, К, О	Не соответствует требованиям раздела 8 СП 59.13330.2020	Обеспечить наличие увеличительной аппаратуры (видеоувеличитель либо линза Френеля и т.д.), переносных индукционных петель, для обеспечения доступа к информации для пациентов имеющих инвалидность по зрению и слуху;

4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	63,66-70	Не соответствие нормам СП 59.13330.2020	-	Привести в соответствие с действующими нормами СП 59.13330.2020	Обеспечить расстановку столов, (требуется использование специализированной мебели, вспомогательного оборудования и инвентаря. Оборудование должно обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов. Ширина прохода не менее 1,1 м., для обеспечения свободного огибания при проезде кресла-коляски;
4.3	Прилавоочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	-		Нарушение действующих норм СП 59.13330.2020	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими

							ми данное требование (СП 59.13330.2020)	данное требование (СП 59.13330.2020); обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов. Ширина прохода не менее 1,1 м., для обеспечения свободного огибания при проезде кресла- коляски;
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, У) ВНД (С, Г)	-	51,53-55,58, 63,66-70	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ ДС №56 «Северяночка»; 628605 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 14 «А»

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	60	Не соответствие Требований раздела 6.3. СП 59.13330.2020;	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующи ми данное требование (СП 59.13330.2016);	- Обеспечить наличие стационарных, откидных опорных поручней для организации туалетной комнаты общего пользования для нужд людей с инвалидностью категорий: К, О, С (Раковину, в санитарной

кабине, необходимо заменить на специализированную, с монтажом поручня. Дополнительно предусмотреть установку крючков для одежды, держателей для трости и костылей, специализированных локтевых смесителей, автоматических сушилок для рук. В специализированной кабине предусмотреть свободное пространство диаметром 1,4 м., необходимого для маневрирования кресла - коляски; - Разместить кнопку вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением в зоне унитаза на высоте 0,8 м.
--

от уровня пола, с установкой, в кабине санузла, в зоне прямой досягаемости. Кнопки системы вызова помощника должны быть выполнены из материалов обеспечивающих влагозащитенность, в антивандальном корпусе, снабжены шнурком, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60 мм.						
- Разместить мнемосхему санузла возле входа в помещение, со стороны открывания двери (расположения ручки двери) на высоте 1,2-1,6 метра, с указанием расположения объектов внутри помещения;						
- Размещение тактильной таблички с нанесением						

[illegible]

								ПСД);	
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	-	56-59	Не соответствие Требований п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	К, О, С, Г, У	-	Технические решения не возможны	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-	

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Структурно-функциональной зоны				
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (У) ВНД (К, О, Г, С)	-	56-60	Технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБДОУ ДС №56 «Северяночка»; 628605 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 14 «А»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	50, 69, 71	Нарушение действующих норм п.6.5.2.-6.5.4 СП59.13330.2020	К, О, Г, У	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2020)	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2020)
6.2	Акустические средства	есть	-	-	Нарушение действующих норм п. 6.5.2- СП 59.13330.2016	К, О, С, У	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016)	- Обеспечить наличие вспомогательных устройств для безбарьерного общения с людьми с инвалидностью категории «Г»;

6.3	Тактильные средства	есть	-	31	Нарушение действующих норм п.6.5.9 СП 59.13330.2016	С	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016)	Обеспечить наличие в составе системы навигации на объекте (тактильные мнемосхемы; информационно - тактильные таблички и т.д.)
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О) ДУ (У) ВНД (Г, С)	-	31,50,69,71	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Результаты фотофиксации

Фото 1



Фото 4




Фото 2




Фото 5




Фото 3



Фото 6



Фото 7




Фото 10



Фото 8



Фото 11



Фото 9




Фото 12



Фото 13




Фото 16



Фото 14




Фото 17




Фото 15



Фото 18



Фото 19



Фото 22



Фото 20



Фото 23



Фото 21



Фото 24



Фото 25



Фото 28



Фото 26



Фото 29



Фото 27




Фото 30



Фото 31



Фото 34




Фото 32



Фото 35



Фото 33




Фото 36



Фото 37




Фото 40



Фото 38



Фото 41



Фото 39



Фото 42




Фото 43




Фото 46



Фото 44




Фото 47




Фото 45




Фото 48



Фото 49




Фото 52



Фото 50




Фото 53




Фото 51




Фото 54



Фото 55




Фото 58



Фото 56



Фото 59



Фото 57




Фото 60



Фото 61



Фото 64




Фото 62




Фото 65




Фото 63



Фото 66




Фото 67




Фото 70



Фото 68



Фото 71




Фото 69




фото 70





УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ДС
№56 «Северяночка»

Т.В. Ревкова

«12» 10 2022 г.

График проведения работ по адаптации

Год	Квартал	Управленческое решение (план работ по адаптации)		Примечание
		Перечень мероприятий (Таблицы 4.1; 4.2; 4.3; 4.4.)	Пункт перечня (кратко)	
2023	3	4.1	Обеспечить наличие увеличительной аппаратуры для доступа к информации для людей с инвалидностью по зрению и слуху	
2021	3	4.2	Обеспечить расстановку столов (ширина проходов не менее 1,1 м)	

Заведующий

Заведующий МБДОУ ДС

Т.В. Ревкова

2020 г.

[illegible]